















Empfohlene Fräsung





Ø 12





Empfohlene Fräsung




Ø 12



Allgemeine Vermaung



Frsmae



Situation
 Schwenkriegel
 Tasche M12-19

Lage
 Schlieblech