





## Empfohlene Fräsung




Ø 12




Allgemeine Vermaung



Frsmae




Situation  
 Schwenkriegel  
 Tasche M12-19 SKG



Lage  
 Schliebleiste

## Empfohlene Fräsung



Ø 12

