
















Ø 12



Allgemeine Vermaung




Frsmae



Situation
 Schwenkriegel
 Tasche M12-19

Lage
 Schlieblech

Empfohlene Fräsung



Ø 12

